
ポカヨケ
ポカヨケ設計段階の
加工不良の出ない設計
組み付不良の出ない設計
加工・組み付け段階でのポカヨケ
ポカミス完全防止の仕組み
不良品をつくらない仕組み
・取り付けがない仕組み　…方向ミスや位置のズレ
・加工を始めない仕組み
不良品がでたらチェックする仕組み
・取り付けがない仕組み
・加工を始めない仕組み
・次工程へ送らない仕組み　…ゲートチェックなど
失敗したらすぐ止まる仕組み
・機械が止まる仕組み　…センサー利用など
・ブザーが鳴る仕組み
ポカミスを注意する仕組み
標準類の表示
・ワンポイント表示
・写真など表示
・組み付け方向表示
・加工順序表示
合図の表示
・ブザーによる合図
・カウンターによる合図
チェックの表示
・現物チェック表示
セット方式
・配膳方式による必要数のセット